


# Iveco Daily 120 up1 Daily VI (03/14-10/19)

## LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

85 kW / 116 PS » 110 kW / 150 PS 320 Nm » 400 Nm

# Preis: 599,- Euro / regulär: 999,- Euro

LO Rabatt: 40% Season Start bis 31.05.2024



### **Elektronisches Software-Upgrade**

	serie	optimiert
Hubraum	2300 ccm	
Leistung	85 kW / 116 PS	110 kW / 150 PS
Drehmoment	320 Nm	400 Nm
Beschleunigung	C	ca0,59 sec. von 0-100km/h*
Verbrauch		bis zu -13.8%*
Stickoxide NOx	Red	duktion um ca. 5,5% möglich*
Hersteller		upchip (high performance chiptuning)
Tuningart		Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80. Euro pro Stunde inkl. MwSt). Intrümer und Änderungen vorbehalten. "Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, de in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

# Zusatzoptionen

### Optimierungen

## Iveco Daily 120 up1

upchip (high performance chiptuning) Leistungsoptimierung 85kW/116PS » 110kW/150PS 320Nm » 400Nm

#### Iveco Daily 120 eco1

upeco (high efficiency chiptuning) Kraftstoffoptimierung 85kW/116PS » 90kW/123PS 320Nm » 400Nm

# Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning 1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro\* 2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro\* 3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro\* \*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

#### upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro\* 2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro\* 3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro\*

# \*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG. zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus 1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro\* 2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro\* 3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro\*

\*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG. zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

### Zusatzleistungen

#### Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO. Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.