


Volkswagen Polo 1.2 TDI up1 Polo V 6R (03/09-08/14)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

55 kW / 75 PS » 74 kW / 100 PS 180 Nm » 235 Nm

Preis: 479,- Euro / regulär: 799,- Euro

LO Rabatt: 40% Season Start bis 31.05.2024



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	1199 ccm	
Leistung	55 kW / 75 PS bei 4100 U/min	74 kW / 100 PS bei 4200 U/min
Drehmoment	180 Nm bei 2000 U/min	235 Nm bei 2000 U/min
Beschleunigung		ca0,66 sec. von 0-100km/h*
Verbrauch	3.4 l/100km*	ca. 2.8 l/100km* bis zu -16,9% möglich
Emission CO2	ca. 90g /100km*	ca. 75g /100km* bis zu -15g möglich
Stickoxide NOx	F	Reduktion um ca. 6,8% möglich*
VMAX	170 km/h	173 km/h
Hersteller		upchip (high performance chiptuning)
Tuningart		Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80, Euro pro Stunde inkl. MwSt). Inrtümer und Änderungen vorbehalten. "Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

VW Polo 1.2 TDI up1

upchip (high performance chiptuning) Leistungsoptimierung 55kW/75PS » 74kW/100PS 180Nm » 235Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro* 2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro* 3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro* *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro* 2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro* 3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro* *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG. zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus 1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro* 2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro* 3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro* *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG. zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig It. StVZO. Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.